


SPACE

Assembly Instruction

TOOLS



1. Place the metal crosswise connector and fix it by tighten the screws (2x M10x50)
Posizionare il traverso in metallo e fissarlo ai fianchi avvitando le viti (2x M10x50)



2. Place the two metal side table top supports and then tighten the screws (4pcs M8x25).
Posizionare i due supporti laterali del piano tavolo e fissarli avvitando le viti (4pz M8x25).

